

# Brakelse milieuraad wil Fluxys voor de rechter

nieuws

De Brakelse milieuraad wil dat het schepencollege het gasbedrijf Fluxys voor de rechter daagt. Dat er 24 jaar na de aanleg van de eerste hoofdaardgasaansluiting door Brakel nog steeds meer dan 50 procent rendementsverlies is, werd vorig jaar vastgesteld door een deurwaarder. Volgens de milieuraad kunnen alleen via gerechtelijke weg alle landbouwers een reële schadevergoeding krijgen.

🕒 29 JULI 2006 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 13:57

De Brakelse milieuraad wil dat het schepencollege het gasbedrijf Fluxys voor de rechter daagt. Volgens de milieuraad kunnen alleen zo alle landbouwers een reële schadevergoeding krijgen voor het rendementsverlies dat ze lijden door het netwerk aardgasleidingen onder hun landbouwgronden. Dat er 24 jaar na de aanleg van de eerste hoofdaardgasaansluiting door Brakel nog steeds meer dan 50 procent rendementsverlies is, werd vorig jaar vastgesteld door een deurwaarder.

"Fluxys blijft echter beweren dat er slechts één tot drie jaar een rendementsverlies is", zegt de voorzitter van de milieuraad, Peter Vanderstuyf. "De milieuraad stelde een lijst op van percelen met verlies. Nu stellen we vast dat Fluxys die landbouwers individueel benadert. Per geval stellen ze een mechanische oplossing voor en in het beste geval een habbekrats van een schadevergoeding".

"Zo willen ze van een perceel een hoger deel van de grond afschrapen om zo een geërodeerd stuk grond weer vruchtbare aarde te geven. Maar in Brakel is de vruchtbare laag gemiddeld amper twintig tot dertig centimeter dik. Nadat de grond enkele keren afgeschraapt is, zal over het hele perceel alleen nog onvruchtbare ondergrond overblijven", aldus Vanderstuyf.

Als ze op die gronden de vruchtbare laag afschrapen, dan maken ze de hele structuur kapot", zegt Dominiek Nachtergaele, voorzitter van de Brakelse afdeling van Boerenbond. Volgens hem wordt in Brakel de hele ondergrond getypeerd door een zandsteenlaag op twee meter diepte. "Als Fluxys een leiding aanlegt, klieven ze door die laag. Hierdoor is twintig jaar later de hele waterhuishouding nog altijd ernstig verstoord".

De milieuraad maakt zich ook ernstige zorgen over de gevaren van dergelijke leidingen in uiterst erosiegevoelig gebied als Brakel. "Op veel plaatsen spoelde al een halve meter grond weg boven die buizen. Dat betekent dat ze nog amper een halve meter onder de grond liggen. Wat zal er gebeuren als een landbouwer met zijn machines een buis raakt?", vraagt voorzitter Vanderstuyf zich af.

**Bron:** De Standaard

## VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17

1000 Bruxelles

## Contact

M • [info@vilt.be](mailto:info@vilt.be)

## Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

screenreader.visit us on our x page: [https://x.com/vilt\\_nieuws](https://x.com/vilt_nieuws)

screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by [Who Owns The Zebra](#)